Périphériques et IHM

1. Périphériques
   - écran tactile : les deux
   - sortie : écran, haut-parleur
   - entrée : clavier, souris
2. Capteur
   - renvoie un nombre
   - mesure une grandeur physique
   - température, lumière, distance
3. Actionneur
   - reçoit une commande
   - action physique
   - moteur, lampe, électrovanne
4. Chaîne
   - mesure
   - décision
   - action
   - répétée sans fin
5. Systèmes
   - robot
   - objet connecté
   - système embarqué
6. IHM
   - `mainloop()`
   - `tkinter`
   - événement
   - cahier des charges